



VIDEOKAMERA

PRODUKTFAMILIEN-CODE: **31144**

Die an der Windschutzscheibe montierte Videokamera ist ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem (ADAS) und ein elektronisches Gerät, das den Fahrer während der Fahrt unterstützt.



NICHT EMITTIERTES CO₂*: **untersuchung**



MATERIALEINSPARUNG CO₂*: **0,114 kg**

Quelle: Lebenszyklusanalyse (LCA) Europa.
Basierend auf einer europaweiten Studie * Durchschnittliche Materialeinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zum neuen gleichwertigen MOPAR-Originalteil.
Die angegebenen Werte dienen allein zu Informationszwecken und entsprechen dem meistverkauften ähnlichen Produkt. Ermittelt wurden sie nach einer von einem unabhängigen Unternehmen (Sphera) anerkannten Methode.



WIEDERAUFBEREITUNG SCHRITTE

- Reinigung der Einheit
- Auslesen der Fehlerliste zur Identifizierung von Ausfällen
- Vorbeugender Austausch aller abgenutzten und anfälligen Komponenten, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
- Vollständige Funktionsprüfung auf einem Simulationsprüfstand
- Einbau in das Fahrzeug, identisch mit dem Originalteil, einschließlich Download der Kalibrierung



RICHTLINIEN FÜR WARTUNG UND REPARATUR

Die Videokamera muss ersetzt oder neu kalibriert werden:

- wenn ein ADAS nicht ordnungsgemäß funktioniert
- wenn die Windschutzscheibe ausgetauscht wurde



ZUSÄTZLICHE KONTROLLPUNKTE

- Windschutzscheibe
- Kamerakalibrierung

EE SA NA

