



VIDEOCAMERA

CODE FAMILIE: **31144**

De op de voorruit gemonteerde videocamera is een geavanceerd rijhulpsysteem (ADAS) en elektronisch apparaat dat de bestuurder bijstaat tijdens het rijden.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: *In onderzoek*



CO₂* MATERIAALBESPARING: **0,114 kg**

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdverkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Reiniging van de module
- Aflezing van de lijst van fouten om storingen te identificeren
- Preventieve vervanging van alle versleten en kwetsbare onderdelen om een lange levensduur te verzekeren
- Volledige operationele test op een proefbank
- Volledige operationele test van elke BSI/ECU op een proefbank
- Montage op het voertuig, gelijk aan die van het originele onderdeel, inclusief het downloadproces van de kalibratie



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

De videocamera moet worden vervangen of opnieuw gekalibreerd:

- Wanneer een ADAS niet goed werkt
- Wanneer de voorruit wordt vervangen



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- Voorruit
- Kalibratie camera

EE SA NA

