



BOMBA DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA

CÓDIGO DE GAMA: **30144**

La electrobomba permite el funcionamiento de la dirección asistida. Facilita las maniobras del conductor al reducir el esfuerzo necesario.



CO₂ NO EMITIDO*: **20,2 kg**



AHORRO DE MATERIALES*: **4,73 kg**

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Desmontaje completo de componentes
- Comprobación de componentes (medidas y funciones)
- Limpieza y reacondicionamiento de todas las piezas a su estado original
- Sustitución de las piezas dañadas o desgastadas por componentes nuevos
- Prueba de las piezas



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

El conjunto de electrobomba debe sustituirse cuando la dirección asistida no funcione, provocando dificultades para girar el volante



PUNTOS DE CONTROL ADICIONALES

- Líquido de la dirección asistida
- Cremallera de dirección
- Barras de dirección

EE SA NA

