



AANDRIJFAS

CODE FAMILIE: **30814**

De aandrijflijn draagt de rotatiebeweging van de versnellingsbak over naar de wielen.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: **29,4 kg**



CO₂* MATERIAALBESPARING: **8,08 kg**

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdverkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Volledige reiniging en lakwerk
- Systematische vervanging van bewegende onderdelen: hoezen, lagers, enz.
- Hergebruik assen na structurele analyse



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

De aandrijflijn moet vervangen worden wanneer:

- Er tijdens het sturen een aangehouden en continu kloppend geluid wordt waargenomen, veroorzaakt door speling in de koppelingen van de aandrijflijn
- Er sprake is van een licht kloppend geluid bij het gas geven en afremmen tijdens recht vooruit rijden



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- Transmissievloeistof
- Bevestigingsmoer

EE SA NA

