



STUURHUIS

CODE FAMILIE: **30124**

De tandheugel van het stuurhuis stuurt het voertuig. Het is het tussenliggende gedeelte tussen de voorwielen en de stuurkolom.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: *In onderzoek*



CO₂* MATERIAALBESPARING: *In onderzoek*

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdverkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Volledige reiniging
- Systematische vervanging van bewegende onderdelen: rondsels, afdichtingen, aansluitingen, stofwering, enz.
- Hergebruik van het merendeel van de onderdelen na de structurele analyse
- Controle dimensionale toleranties en afmetingen van alle onderdelen
- Aanpassing van elk artikelnummer in het reconditioneringsproces om gelijke prestaties en rijcomfort als het nieuwe onderdeel te garanderen
- Montage op het voertuig, gelijk aan die van het originele MOPAR-onderdeel, inclusief het downloadproces van de kalibratie



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

De tandheugel van het stuurhuis moet vervangen worden wanneer:

- De stuurpomp geluid maakt
- Er tijdens de sturbewegingen sprake is van geluiden ter hoogte van het subframe van de voorwielophanging
- Via het stuurwiel waargenomen speling van de tandheugel van het stuurhuis



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- Stuurbekrachtingsvloeistof
- Stuurstangen

EE SA NA

