



CD-WISSELAAR

CODE FAMILIE: **85162**

De CD-wisselaar slaat meerdere cd's op en speelt ze af.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: *In onderzoek*



CO₂* MATERIAALBESPARING: *In onderzoek*

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Reiniging apparaat en stekkers
- Aflezing lijst van fouten om storingen te identificeren
- Preventieve vervanging van alle versleten en kwetsbare componenten om een lange levensduur te verzekeren
- Volledige operationele test op een proefbank
- Montage op het voertuig, gelijk aan die van het originele onderdeel



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

De CD-wisselaar moet vervangen worden wanneer:

- De functie CD niet start
- Het CD-rek vast zit in de speler



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- Luidsprekers

EE SA NA

