



BOMBA DA DIREÇÃO ASSISTIDA

CÓDIGO DE FAMÍLIA: **30144**

O conjunto da eletrobomba permite a assistência da direção. Facilita as manobras do condutor ao reduzir a quantidade de esforço necessária.



CO₂ NÃO EMITIDO*: **20,2 kg**



POUPANÇAS MATERIAIS CO₂*: **4,73 kg**

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Com base num estudo europeu *Média de materiais poupados e CO₂ não emitido em comparação com a peça original nova MOPAR equivalente.
Os valores são fornecidos apenas a título indicativo, correspondem ao principal vendedor de produtos similares e são determinados de acordo com uma metodologia aprovada por uma empresa independente (metodologia Sphera).



ETAPAS DA REMANUFATURA

- Desmontagem total dos componentes
- Verificação dos componentes (dimensões e funções)
- Limpeza e acondicionamento de todas as peças à sua condição original
- Substituição de peças danificadas ou com desgaste por componentes novos
- Teste da peça



DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

O conjunto da eletrobomba tem de ser substituído quando:

- a direção assistida deixa de funcionar, tornando mais difícil virar o volante



PONTOS DE VERIFICAÇÃO ADICIONAIS

- Fluido da direção assistida
- Caixa de direção
- Tirantes da direção

EE SA NA

