



AUTORADIO

CODE FAMILIE: **85072**

Een audiosysteem is het centrale onderdeel van een systeem voor geluidswaergave in een voertuig.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: *In onderzoek*



CO₂* MATERIAALBESPARING: *In onderzoek*

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdverkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Reiniging apparaat en stekkers
- Aflezing lijst van fouten om storingen te identificeren
- Preventieve vervanging van alle versleten en kwetsbare onderdelen
- Volledige operationele test op een proefbank
- Montage op het voertuig, gelijk aan die van het originele onderdeel, inclusief het downloadproces voor kalibratie, indien vereist



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

Het audiosysteem moet vervangen worden wanneer:

- De geheugenfunctie niet meer geactiveerd kan worden
- Het audiosysteem geen geluid afgeeft
- Een CD vastzit in de speler
- Het geluidsniveau niet geleidelijk is
- De navigatie niet langer functioneert



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- De SIM-kaart of CD voor navigatie
- De luidsprekers
- De kabel van de antenne

EE SA NA

